



УТВЕРЖДЕНО

Директор ГАПОУ БТЭиР

Кравченко С.М.

Приказ № 101 - «04» сентя 2016г.



СОГЛАСОВАНО

Председатель Володарской районной ОО ВОИ

Головченко Л.Н.

«04» сентя 2016г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта и предоставляемых услуг

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский техникум энергомашиностроения и радиоэлектроники», ГАПОУ БТЭиР.

1.2. Юридический адрес организации (учреждения):

241022 г. Брянск, ул. Академика Королева, дом 7.

1.3. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда и т.д.): **оперативное управление**

1.4. Форма собственности (государственная, иная): **государственная**

1.5. Предоставление услуг в сфере образования: **профессиональное образование**

1.6. Учредитель организации (наименование полное и краткое (если имеется))

Департамент образования и науки Брянской области

1.7. Адрес учредителя организации, другие координаты:

241050, г.Брянск, ул. Бежицкая, дом 34а

1.8.Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание(ия), кол-во **2**

Учебный корпус: **4** этажа, общая площадь **1759,7** кв.м.

Учебно-производственные мастерские (УПМ): **2** этажа, общая площадь **1407,2** кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); площадь **13994** кв.м.

1.9. Год постройки здания 1978 года, последнего капитального ремонта – **не производился.**

1.10. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 г., капитального – **не предусмотрен**

1.11. Участия ВИПРА инвалида: **нет**

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	отсутствует	Приобретение не планируется, услуги оказываются на базе техникума
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г.	отсутствует	по информации на 01.03 2016г. проведение капитального ремонта, реконструкции, модернизации не предусмотрено.
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги <i>А) возможность беспрепятственного входа в объект</i>	<p>Учебный корпус Наличие: - наружной лестницы с тактильными накладками на завершающих частях поручней; - установлено антискользящее покрытие на основном участке ступеней наружной лестницы; - установлена кнопка вызова сотрудника для оказания помощи инвалиду; - на крыльце установлен навес с водоотводом; - вход оборудован стеклянными дверями</p> <p>Отсутствует: - пандус и (или)подъемное устройство для проезда инвалидной коляски - тактильные дорожки вдоль пути следования</p> <p>Учебно-производственные мастерские Доступ к объекту (возможность беспрепятственного входа) инвалидов отсутствует.</p>	<p>Продолжить оказание информационных услуг в форме электронного документооборота, с использованием сети Интернет, телефонного взаимодействия</p> <p>Учебный корпус - оборудовать пандус или подъемное устройство для проезда инвалидной коляски - установить контрастную маркировку на входных дверях - тактильные дорожки вдоль пути следования</p> <p>УПМ Оборудовать вход в учебно-производственные мастерские согласно норм СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России - оборудование пандуса или подъемного устройства для проезда инвалидной коляски - установка поручней и антискользящего покрытия, тактильной дорожки</p>

<p>Б) <i>возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуг.</i></p>	<p>Учебный корпус Наличие: - пути движения в здании на 1 этаже соответствуют нормам СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России Отсутствует: -доступ инвалидам –колясочникам на 2-4 этаж -символы доступности</p> <p>УПМ: Отсутствует возможность самостоятельного передвижения по территории объекта</p>	<p>Учебный корпус - Обеспечить пути движения в здании на 2-4 этажах в соответствии с нормам СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России - на 1 этаже обеспечить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность перед дверными проёмами, входами на лестницу, перед поворотом коммуникационных путей - установить визуальные знаки символов доступности УПМ: Обеспечить возможность самостоятельного передвижения по учебно-производственным мастерским согласно норм СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России</p>
<p>В) <i>устройство санитарно-бытовых помещений</i></p> <p>предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида</p>	<p>Учебный корпус Наличие: отдельная уборная на 1 этаже оборудована согласно норм СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России Отсутствует: специальный знак, система тревожной сигнализации, световые оповещатели при нажатии тревожной кнопки УПМ: Отсутствует универсальная кабина в уборной</p> <p>Наличие: предоставление услуг в дистанционном режиме в техникуме ограничивается приказом Минобрнауки РФ от 20.01.2014 № 22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» за исключением следующих специальностей: автоматизация технологических процессов, технология</p>	<p>Учебный корпус - установить в уборных систему тревожной сигнализации - установить в доступных кабинах рычажные или сенсорные краны</p> <p>УПМ: Установить универсальную кабину в уборной</p> <p>- создать условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения</p>

		<p>машиностроения и операционная логистика.</p> <p>В техникуме имеются мультимедийные средства, оргтехника, выход в систему интернет, обеспечивающий онлайн-консультации, электронная почта для связи студента с преподавателем.</p> <p>- имеются электронные УМК по ряду предметов</p> <p>Отсутствует компьютерная техника и специальное программное обеспечение, адаптированное для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>	обучающихся.
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>сменное кресло-коляска;</p> <p>адаптированный лифт;</p> <p>поручни;</p>	<p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>в наличии на 1 этаже учебного корпуса</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту будут выполнены частично.</p> <p>Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов будет согласовано с Управлением автомобильных дорог Брянской области</p> <p>- приобрести при необходимости (при формировании групп инвалидов с нарушением ОДА) до 2030года</p> <p>- проведение реконструкции здания в части установления адаптированного лифта не предоставляется возможным, исходя из технического паспорта техникума</p> <p>- обеспечить поручни на 2-4 этажах учебного корпуса и УПМ с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте.</p>

	<p>пандус;</p> <p>подъемная платформа (аппарель);</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные входные группы;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования</p>	<p>отсутствует</p> <p>отсутствует</p> <p>отсутствуют</p> <p>частично доступные на 1 этаже учебного корпуса, УПМ - отсутствуют</p> <p>в наличии на 1 этаже учебного корпуса, отсутствуют в УПМ</p> <p>в наличии на 1 этаже учебного корпуса</p>	<p>- оборудовать пандус</p> <p>- приобрести при необходимости (при формировании групп инвалидов с нарушением ОДА) и в соответствии с финансированием</p> <p>обеспечить с учетом потребностей инвалидов в получении услуг на объекте и в соответствии с финансированием</p> <p>- создать доступные санитарно-гигиенические помещения в УПМ с учетом потребностей инвалидов в получении услуг на объекте и в соответствии с финансированием</p> <p>- поэтапное до 2030 года выполнение ремонтных работ при наличии групп инвалидов с нарушением ОДА и в соответствии с финансированием</p>
5	<p>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>В наличии: противопожарная звуковая сигнализация, информационные табло</p> <p>Отсутствуют надписи, знаки, текстовая и графическая информация, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне</p>	<p>- поэтапно до 2030 года запланировать оформить надписи, знаки, текстовую и графическую информацию, выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне с учетом финансовых возможностей техникума.</p>

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и/или звукоусиливающей аппаратурой	Условие обеспечено частично : для проведения массовых мероприятий на объекте имеется актовый зал, оборудованный звукоусиливающей аппаратурой	Оборудовать помещения индукционной петлей с целью полного исполнения условий доступности объекта (с учетом финансирования)
2	Предоставление (возможность) на объекте услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	отсутствует	Допуск на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика будет обеспечен при необходимости
3	Численность работников, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъекта РФ	Кол-во 50(чел)	Проведение инструктирования 100% сотрудников в 1 квартале 2016 года, далее с периодичностью 2 раза в год
4	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	имеется	Введение новой штатной единицы не запланировано, организация помощи инвалидам будет включена в должностные инструкции сотрудников
5	Наличие на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора	отсутствуют	Введение штатной единицы тьютора не планируется. Будет введена по запросу инвалидов нуждающихся в сопровождении тьютора. Допуск на объект инвалида в сопровождении тьютора будет обеспечен.
6	Численность педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций)	отсутствуют	- при формировании групп инвалидов будут внесены изменения

7	Численность детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование.		Указанный показатель к техникуму не относится
8	Численность детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием	-	Указанный показатель к техникуму не относится
9	Численность детей-инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	Кол-во 0 (чел)	
10	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	отсутствует	Адаптировать сайт для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) в 2016 году

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствие с требованиями законодательства РФ	Сроки выполнения
1	<i>Территория, прилегающая к зданию</i>	
1.1.	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с Управлением автомобильных дорог Брянской области)	2017 год
1.2.	Установка знаков, указателей об объекте	2017 год
2	<i>Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг</i>	
2.1.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условий доступности объекта для инвалидов;	до 2030 г.
2.2	Учебный корпус Оборудование пандуса или подъемного устройства для проезда инвалидной коляски	2025г.
2.3	Учебно-производственные мастерские Оборудовать вход в учебно-производственные мастерские согласно норм СНиП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России: - оборудование пандуса и (или) подъемного устройства для проезда инвалидной	2025 г.

	коляски - установка поручней и антискользящего покрытия	
2.4	Обеспечить пути движения в здании учебного корпуса на 2-4 этажах в соответствии с нормам СНИП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России	2027 г.
2.5	Учебный корпус - На I этаже обеспечить тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность перед дверными проёмами, входами на лестницу, перед поворотом коммуникационных путей - Установить визуальные знаки символов доступности, звуковую сигнализацию и световое оповещение	до 2020 г
2.6	Учебно-производственные мастерские Обеспечить возможность самостоятельного передвижения по учебно-производственным мастерским согласно норм СНИП 35-01-2001 приказ № 605 от 27.12. 11г Минрегиона России	до 2030года, при комплектации групп инвалидов и с учетом финансирования
2.7	Санитарно-гигиенические помещения Учебный корпус - Установить в уборных систему тревожной сигнализации - Установить в доступных кабинках рычажные или сенсорные краны УПМ Установить универсальную кабину в уборной	2021г 2027 г.
2.8	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
3	<i>Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения</i>	
3.1	Учебный корпус и учебно-производственные мастерские Оформить надписи, знаки, текстовую и графическую информацию, выполнить рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	до 2030г
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2017г
4.	Предоставление услуг	
4.1	Проведение инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 1 квартале 2016 г.
4.2	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию при этом необходимой помощи	Принятие нормативно-правовых актов техникума до 1 января 2017 г.
4.3	Адаптация сайта для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	2016 г.
4.4	Обеспечение допуска на объект тьютора, сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика для организации помощи и оказания услуг инвалидам	ежегодно
4.5	Предоставление услуг на объекте: личный прием, электронное взаимодействие,	Продолжить данную работу до 2030 г.

	консультирование по телефону	
4.6	Предоставление необходимых образовательных услуг в дистанционном режиме. Создание условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды	2019г
4.7	Покупка индукционной петли	2026 г.

5.1. Период проведения работ до 2030 года

5.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект и услуги учреждения будут доступны всем категориям инвалидов к 2030 году.

5.3. Информация (паспорт доступности) размещена на сайте техникума 14 марта 2016года **бтэир.рф**
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт от 04 03 2016 г. Комиссией по обследованию объектов техникума и экспертной оценки состояния их доступности, состав которой утвержден приказом техникума от «15» февраля 2016г. № 78